

# おむすびシート

～市民のみなさまとおのりでら健をむすぶおむすびシート～

市民のみなさまの声を!! つなぎます

お気軽にFAXください

**FAX 022-702-3967**

●おこまりのこと(具体的に書いていただけますか)

※いづれかに○をつけてください

- 市議会に聞かれていますか YES NO
- 現在の市議会をどの様に評価しますか 評価する 評価しない わからぬ YES NO
- 市議会議員に自分の意見や要望を伝えてみますか YES NO
- あなたの意見や市民の声が市議会に反映されていると思いますか YES NO
- 市政等について意見や要望がある場合に請願や陳情を市議会に提出できることを知っていますか YES NO
- 市議会の会議を傍聴したことがありますか YES NO
- 市議会を訪問や林日に開催すれば傍聴しますか YES NO

8. 市議会だよりを読んでいますか YES NO

9. 市議会だより以外で議会に関する情報収集をしていますか YES NO

10. 市議会ではどのような改革が必要だと思いますか  
 ・議会の運営機能の向上 ・議員定数の削減  
 ・報酬・政務活動費の見直し ・市民が傍聴しやすい議会  
 ・市民の声を反映できる懇親会や意向調査を行う  
 ・市議会ホームページの充実など ・情報発信力の強化  
 ・新聞広告や議員だよりの発行回数をややす  
 ・その他

11. 市議会に何を期待しますか。自由にお書きください

お名前 TEL  
 ご住所 FAX  
 MAIL



ヤマザクラ様 ●  
 マツモトキヨシ様 ●  
 七十七銀行様 ●  
 北環状線 ●  
 みおの町宅加茂様 ●

至八命ケ丘 ●  
 ●ラーメン店  
 ●パン店

【連絡先】  
 〒981-3122  
 仙台市泉区加茂1-47-2-202  
 FAX 022-702-3967  
 E-mail: onoken0329@yahoo.co.jp

# 仙台市議会 台風19号 災害報告

# おのりでら健 仙台市議会 議員 (泉区)

市民のみなさま、台風19号で被害にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げます。今回の台風19号は泉区においても大きな被害を残しました。私たち市議会議員は市当局のみならず協力しながら復旧作業を進めてまいります。今回の台風19号の関係で私は加茂小体育館の避難所で一夜を過ごしましたが、加茂小で30名、仙台市全域で6549名の方々が避難されました。近年の激甚化する気象災害にどのように備えるかが問われています。今回の報告は泉区の被害箇所を一目にしていただきました。ご参考にしていただければと思います。



・長命橋



・加茂五丁目付近



・泉中央の崖崩れ

令和元年10.15現在

泉区の団地を何とかしないといけない!! 住んでいてよかったとってもらえる泉区に!

- 道路23件+公園48件=計71件**  
**道路崩れ8件、倒木26件、施設損壊29件、その他3件**  
**【災害概要】**道路冠水 日時:10月12日(土) 20時50分  
 発生場所:泉区野村字新八木沢  
 【災害概要】道路冠水による自動車1台停止。警察から通行止めのお知らせが求められ、立ち会った。資材を持ち現場出勤。  
**【経過】**通行止めとす。資材を持ち現場出勤。
- 道路2:道路冠水** 日時:10月12日(土) 21時45分  
 発生場所:泉区市坂字黒木川原  
 【災害概要】道路冠水  
 【経過】冠水を確認し、幹線を優先的に通行とした。
- 道路3:道路冠水** 日時:10月12日(土) 22時40分  
 発生場所:泉区加茂五丁目  
 【災害概要】道路冠水(通行止め) 通行止め  
 【経過】道路冠水(通行止め) 通行止め
- 道路4:道路冠水** 日時:10月12日(土) 23時15分  
 発生場所:泉区七北田字大沢明通(泉ヶ丘小学校北東)  
 【災害概要】道路冠水(通行止め) 通行止め  
 【経過】警察から泉区道路課で通行止めの引き継ぎを受ける。
- 道路5:道路冠水** 日時:10月12日(土) 23時40分  
 発生場所:泉区加茂一丁目  
 【災害概要】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応)  
 【経過】緊急業者で車両通行止め対応。
- 道路6:道路冠水** 日時:10月12日(土) 23時45分  
 発生場所:泉区美沢字  
 【災害概要】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応)  
 【経過】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路7:道路冠水** 日時:10月13日(日) 0時00分  
 発生場所:泉区市坂字黒木川原  
 【災害概要】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応)  
 【経過】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路8:道路冠水** 日時:10月13日(日) 0時05分  
 発生場所:泉区根白石字平木町車地先(泉パークランド第6期)  
 【災害概要】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応)  
 【経過】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路9:崖崩れ** 日時:10月13日(日) 1時10分  
 発生場所:泉区中央三丁目  
 【災害概要】崖崩れ、ミッドウェイが流れ込んでいます。  
 【経過】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路10:崖崩れ** 日時:10月13日(日) 9時00分  
 発生場所:泉区黒松二丁目  
 【災害概要】崖崩れ、フェンスが倒壊している。通行止め  
 【経過】崖崩れ(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路11:倒木** 日時:10月13日(日) 6時45分  
 発生場所:高森小学校北側  
 【災害概要】倒木  
 【経過】倒木(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路12:倒木** 日時:10月13日(日) 6時30分  
 発生場所:真美沢公園対向地  
 【災害概要】倒木  
 【経過】倒木(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路13:倒木** 日時:10月13日(日) 7時20分  
 発生場所:八乙女中央五丁目  
 【災害概要】倒木  
 【経過】倒木(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路14:道路冠水** 日時:10月13日(日) 6時27分  
 発生場所:杉沢字宮床山  
 【災害概要】道路冠水  
 【経過】道路冠水(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路15:倒木** 日時:10月13日(日) 8時20分  
 発生場所:泉区七北田字八乙女  
 【災害概要】倒木  
 【経過】倒木(緊急業者で車両通行止め対応) 通行止め
- 道路16:施設損壊** 日時:10月13日(日) 8時35分  
 発生場所:泉区根白石字平林屋敷  
 【災害概要】施設損壊(自宅前の砂利道の砂利が全部流され、えぐれて車が見える状態。自宅から車を出せない)  
 【経過】緊急業者に依頼。完了

いっしょにやりましょう。未来の仙台のために。

道路17: 倒木 日時:10月13日(日) 9時10分  
発生場所:寺岡二丁目  
【災害概要】街路樹の先端から3mが折れ、車道に寄せたので回収依頼  
【経過】後日対応

道路18: 施設損壊 日時:10月13日(日) 7時10分  
発生場所:松森字台  
【災害概要】側溝の蓋が壊れ外れている  
【経過】外れている2カ所の蓋を正常にセットして完了

道路19: 倒木 日時:10月13日(日) 9時00分  
発生場所:南光台三丁目  
【災害概要】道路に木が流されてきているため、道路脇に寄せた。回収依頼  
【経過】回収済

道路20: 倒木 日時:10月13日(日) 8時20分  
発生場所:七北田字八乙女  
【災害概要】歩行者用通路も倒木数本、歩行には支障なし 【経過】処理済

道路21: 崖崩れ 日時:10月14日(月) 10時10分  
発生場所:埴岡字山内(市道 太平橋)  
【災害概要】市道を支えている法面が崩落、10/14 16:00から通行止め  
【経過】応急処置を命じた

道路22: 施設損壊 日時:10月12日(土) 20時00分  
発生場所:上谷川字長命草  
【災害概要】長命橋が浮いている 【経過】通行止め、復旧方法を検討中

道路23: 崖崩れ 日時:10月13日(日) 11時00分  
発生場所:虹の丘小北側法面  
【災害概要】崖崩れしている 【経過】現地確認済

公園1: 倒木 日時:10月13日(日) 3時40分  
発生場所:泉区野村字大溝  
【災害概要】倒木(民地)による通行止め 【経過】処理済

公園2: 倒木 日時:10月13日(日) 1時05分  
発生場所:泉区根白石字年川屋敷  
【災害概要】倒木(民地)による通行止め、処理済

公園3: 倒木 日時:10月13日(日) 2時32分  
発生場所:緑地 黒松二丁目  
【災害概要】倒木(黒松二丁目緑地)による通行止め  
【経過】車両2台により通行止め対応、処理済

公園4: 越水 日時:10月12日(土) 22時50分  
発生場所:藤沢川 泉区根白石  
【災害概要】藤沢川の越水が喫緊の状況 【経過】再度見回りを行う。

公園5: 越水 日時:10月12日(土) 23時00分  
発生場所:越水 泉区小角  
【災害概要】七北田川の氾濫が喫緊の状況 【経過】再度見回りを行う。

公園6: 道路冠水 日時:10月12日(土) 23時10分  
発生場所:水路 泉区栗沢字一本橋地先  
【災害概要】農業用水路から市道への越水 【経過】再度見回りを行う。

公園7: 農地冠水 日時:10月12日(土) 23時20分  
発生場所:農地冠水 泉区古内字  
【災害概要】農地冠水 【経過】再度見回りを行う。

公園8: 越水 日時:10月13日(日) 2時00分  
発生場所:ため池 泉区野村八丁目地内  
【災害概要】ため池からの越水が喫緊(後1m)の状況。 【経過】再度見回りを行う。

公園9: 崖崩れ 日時:10月13日(日) 7時00分  
発生場所:加茂二丁目緑地(泉区上谷川字羽黒山)  
【災害概要】緑地に崩れ、土が埋まっている  
【経過】現場調査中、ブルースト養生依頼済

公園10: 崖崩れ 日時:10月13日(日) 7時15分  
発生場所:松蔭緑地 泉区松蔭四丁目  
【災害概要】緑地に崩れ、土が埋まっている。 【経過】現場調査中、ブルースト養生依頼済。

公園11: 崖崩れ 日時:10月13日(日) 7時20分  
発生場所:松蔭緑地 泉区松蔭四丁目  
【災害概要】緑地に崩れ、土が埋まっている。 【経過】現場調査中、ブルースト養生依頼済。

公園12: 施設損壊 日時:10月13日(日) 8時20分  
発生場所:八乙女中央公園  
【災害概要】法面が崩れ、葉が剥かれた 【経過】施工業者と調整中。

公園13: 倒木 日時:10月13日(日) 9時15分  
発生場所:街路樹 高森六丁目  
【災害概要】街路樹が根から折れている 【経過】対応済

公園14: 倒木 日時:10月13日(日) 8時20分  
発生場所:街路樹 明石南四丁目  
【災害概要】街路樹の倒木 【経過】対応済

公園15: 倒木 日時:10月13日(日) 4時30分  
発生場所:街路樹 泉区松蔭一丁目  
【災害概要】倒木(街路樹)による通行止め 【経過】対応済

公園16: その他 日時:10月13日(日) 11時49分  
発生場所:茶山緑地 泉区茶山五丁目  
【災害概要】緑地の法面が崩れ、下のため池が見えなくなっている  
【経過】今後、調査予定、インジック被害

公園17: 倒木 日時:10月13日(日) 10時18分  
発生場所:高森公園 高森六丁目  
【災害概要】木が倒れ、トイレによりかき入り口をふさいでいる  
【経過】対応済

公園18: 倒木 日時:10月13日(日) 11時00分  
発生場所:水の森公園  
【災害概要】散策路の付近の倒木(サクラ) 【経過】調査中

公園19: 倒木 日時:10月13日(日) 10時00分  
発生場所:野村緑地 泉区野村三丁目  
【災害概要】緑地の法面が崩れ、下のため池が見えなくなっている  
【経過】今後、調査予定、インジック被害

公園20: 倒木 日時:10月13日(日) 10時30分  
発生場所:緑地 三丁目  
【災害概要】倒木 【経過】対応済

公園21: 施設損壊 日時:10月13日(日) 12時00分  
発生場所:七北田字愛緑地 七北田字友愛町地先  
【災害概要】河川水位上昇により、流木が緑地に乗り上げている。表層の破損  
【経過】災害査定受検予定

公園22: 施設損壊 日時:10月13日(日) 10時30分  
発生場所:北河原公園 上谷川北河原  
【災害概要】フェンス倒壊、野球場芝に泥混入  
【経過】災害査定受検予定、立入防止のロープ設置

公園23: 崖崩れ 日時:10月13日(日) 8時40分  
発生場所:鶴が丘三丁目緑地 鶴が丘三丁目  
【災害概要】法面が崩れて道路に土砂がでている 【経過】調査中

公園24: 施設損壊 日時:10月13日(日) 13時31分  
発生場所:農道 野村字下西河原  
【災害概要】農道の舗装が七北田川の氾濫によって流された 【経過】調査中

公園25: 施設損壊 日時:10月14日(月) 15時15分  
発生場所:水路 小角字今高  
【災害概要】水路に土砂がたまった 【経過】調査中

公園26: 施設損壊 日時:10月14日(月) 13時31分  
発生場所:水路 小角字上ノ山  
【災害概要】水路に土砂がたまった 【経過】調査中

公園27: 倒木 日時:10月15日(火) 8時40分  
発生場所:住18号緑地 泉区桂四丁目  
【災害概要】緑地の枯れ木が風で折れて市道側に倒れかかっている  
【経過】調査中

公園28: 施設損壊 日時:10月15日(火) 8時50分  
発生場所:水路 南光台一丁目  
【災害概要】宅地脇の水路敷地(通路側)になっている箇所に雨水が流れ込み砂利が流された  
【経過】調査中

公園29: 施設損壊 日時:10月15日(火) 9時10分  
発生場所:農道 野村字野村  
【災害概要】農道がえぐられている 【経過】調査中

公園30: 農地冠水 日時:10月15日(火) 9時10分  
発生場所:農道 野村字野村  
【災害概要】農地全体が冠水している 【経過】調査中

公園31: 施設損壊 日時:10月15日(火) 9時10分  
発生場所:農道 野村字上野前  
【災害概要】農道が陥没している。通行止めが必要。農地全体が冠水している  
【経過】調査中

公園32: 施設損壊 日時:10月15日(火) 9時10分  
発生場所:農道 野村字上野前  
【災害概要】農道が陥没している。通行止めが必要。農地全体が冠水している  
【経過】調査中

公園33: 倒木 日時:10月15日(火) 10時00分  
発生場所:緑地 大沢一丁目  
【災害概要】市道法面の木の枝が折れて、道路半分くらいふさいでいる  
【経過】対応済

公園34: 倒木 日時:10月15日(火) 15時00分  
発生場所:水の森公園 泉区松蔭  
【災害概要】宮城学院敷地内に倒れている。寮とテニスコートがある近くで、フェンスは無事だが、有刺鉄線が破損している。赤外線防犯システムが機能しない。  
【経過】調査中

公園35: 倒木 日時:10月15日(火) 16時30分  
発生場所:住四丁目緑地  
【災害概要】緑地法面に倒れ、その木が本がある。倒木の危険本、斜めに生えている木本  
【経過】調査中

公園36: 倒木 日時:10月15日(火) 16時00分  
発生場所:街路樹 北高森  
【災害概要】歩行者用通路の倒木(H=3m、φ30cm)が傾き倒れる恐れがある。  
【経過】伐採、対応済

公園37: 倒木 日時:10月15日(火) 8時30分  
発生場所:虹の丘5号緑地 虹の丘  
【災害概要】マンが、高さ3mの位置から折損倒木 【経過】調査中

公園38: その他 日時:10月15日(火) 13時00分  
発生場所:松蔭公園(松森字陣ヶ原)  
【災害概要】側溝に水が流れ込んで、垂れおこり、床下浸水になった。まだごみが残っている。  
【経過】調査中

公園39: 施設損壊 日時:10月15日(火) 9時30分  
発生場所:農道 野村字下西河原  
【災害概要】農道の舗装流出 【経過】調査中

公園40: 倒木 日時:10月15日(火) 10時35分  
発生場所:紫山二丁目公園(紫山二丁目)  
【災害概要】倒木本 【経過】調査中

公園41: 倒木 日時:10月16日(水) 9時15分  
発生場所:将監風致公園 野村八丁目  
【災害概要】公園北東側で倒木あり、四阿の屋根にかかっている他、一部市民団体が対応。  
【経過】調査中

公園42: 倒木 日時:10月15日(火) 10時40分  
発生場所:明通二丁目緑地 明通二丁目  
【災害概要】公園内で倒木や枝折れあり。 【経過】調査中

公園43: その他 日時:10月16日(水) 10時00分  
発生場所:上谷川四丁目4号緑地(上谷川四丁目)  
【災害概要】伐採した木と枝のしている。また菌清及び掃の清掃が必要。  
【経過】調査中

公園44: 施設損壊 日時:10月13日(日) 10時20分  
発生場所:根白石字山神  
【災害概要】田んぼの道が壊れた。4、5年前にも同じところが崩れている。  
【経過】調査中

公園45: 施設損壊 日時:10月13日(日) 13時05分  
発生場所:農業用水路 根白石字野村  
【災害概要】用水路のり路溝が流された。 【経過】調査中

公園46: 施設損壊 日時:10月13日(日) 9時50分  
発生場所:農業用水路 小角字今高  
【災害概要】側溝が詰まっている。 【経過】調査中

公園47: 施設損壊 日時:10月13日(日) 9時50分  
発生場所:農業用水路 野村字大畑  
【災害概要】水路が崩れている。 【経過】調査中

公園48: 施設損壊 日時:10月13日(日) 9時50分  
発生場所:農業用水路 野村字高見地内  
【災害概要】用水路のり路溝が流された。 【経過】調査中

